

# 督查专报

(第7期)

泰安市文化和旅游局

2021年7月29日

---

## 市直文旅系统防汛、抗台风 督导检查情况通报

7月28日上午，为认真落实省、市防汛、抗台风工作部署，确保市直文旅系统措施到位、工作到位，市文化和旅游局党组副书记、二级调研员张朝晖同志带领局督查办等相关同志，对市文化艺术中心大剧院、市图书馆、市美术馆、市文化馆、文研室、中心地下餐厅及山东梆子艺术研究院进行了现场督导检查。督导情况通报如下：

局属各单位贯彻落实局党组防汛、抗台风工作安排，制定单位工作方案，对防汛、抗台风各个环节进行排查梳理，防范责任意识、防范工作措施普遍增强，完善了应急预案，紧急配备了沙袋及相关防汛物资，值班值守工作也进行了部署和

安排。

通过督导检查，发现存在以下问题：

一是个别单位落实上级防汛工作部署不利，大局意识不强，防汛关键时刻外出搞活动。

二是市文化艺术中心大厦 6 个通风口位置设置太低、易进水，需要加强防护、防范措施；大剧院前门入口处与广场地面落差太小，极易造成雨水倒灌；文化馆民俗展馆东门防汛防护措施有待加强；美术馆一楼大厅防范意识有待加强，防控责任、防控措施需要落实到位。

三是图书馆五楼，美术馆三、四楼，文化馆走廊有漏水和墙皮脱落现象，应查明原因，采取措施，防止汛期造成更大损坏。

四是山东梆子艺术研究院西院墙外侧，唐王河道泄洪易引发墙体倒塌，严重影响毗邻院内高压配电室、单位仓库等设施安全，要采取切实应对措施，杜绝出现危及人员和财产安全事故的发生。

系统各单位要切实提高政治站位、顾全大局，充分认识做好防汛、抗台风工作的极端重要性，严格落实局党组防汛、抗台风工作要求：一是严格落实上级防汛、抗台风部署，做到人员到位、工作到位；二是严格落实防汛、抗台风工作责任制；三是严格落实防汛、抗台风工作措施；四是从中心和“三馆一室”选调精干力量，组建中心党员防汛应急突击队，由中心统

一调度指挥，及时处置预防各类突发事件；五是要切实加强值班值守工作，特别要加强夜间值班值守，做到定时、定点巡查，发现问题及时处置，杜绝各类隐患发生；六是坚决做到系统在防汛、抗台风期间不出现任何人身安全事故。确保市直文旅系统防汛、抗台风工作取得最后胜利。